




SIGNATURFORKLARING:					
	Advarsel		Rørledning med 200 meter beskyttelseszone		Bøje
	Sikkerhedszone		Eksisterende installation		Mobil platform



Kortet må ikke anvendes til navigation

INFO 1.0 • Dansk Kriegers Flak 	INFO 1.0 • Vattenfall  Offshore vindmølleparken Dansk Kriegers Flak er beliggende i den danske del af Østersøen. Crew transfer fartøjerne (CTV) BOLDER og TRAVELLER arbejder ved Kriegers Flak. Vattenfall har etableret et Marine Coordination Centre (MCC), som overvåger operationen 24/7 fra et kontor i Esbjerg. MCC kan kontaktes på VHF kanal 16 og 10 såvel som telefonisk: +45 32 240 243. Vattenfall OCC (MCC) overvåger trafikken i alle Vattenfalls offshore vindparker. Søkablerne er omgivet af en beskyttelseszone på 200 m langs med og på hver side af kablet, jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992. I denne beskyttelseszone vil der være forbud mod ankring, sandsugning, stenfiskeri og brug af bundslæbende redskaber.   Inde i mølleparken er der etableret en tang- og muslingefarm som er markeret med 4 gule bøjer. Liner og bøjer til tangdyrkning ligger i overfladen i tangfarmen på Kriegers Flak og al sejlads indenfor området markeret med de gule bøjer skal undgås. 1, 54°58.89473502'N, 012°47.69797624'E 6, 54°58.54310618'N, 012°47.36581880'E 7, 54°58.64355668'N, 012°47.20962837'E 8, 54°58.79427409'N, 012°47.85416315'E	INFO 1.1 • VATTENFALL  INFO 1.1 • Lillgrund vindmøllepark  Offshore vindmølleparken Lillgrund er beliggende ca. 10 km fra kysten i Sydsverige, umiddelbart syd for Øresunds broen. Crew transfer fartøjet (CTV) BRINGER arbejder ved Lillgrund. Vattenfall har etableret et Marine Coordination Centre (MCC), som overvåger operationen 24/7 fra et kontor i Esbjerg. MCC kan kontaktes på VHF kanal 16 og 10 såvel som telefonisk: +45 32 240 243. Vattenfall OCC (MCC) overvåger trafikken i alle Vattenfalls offshore vindparker.  
--	---	--

	INFO 2 • O.S. Energy	
	Fartøjspositioner: Fartøjet ARNE TISELIUS udfører miljøundersøgelser i Østersøen. Fartøjet HYDROGRAF arbejder i Østersøen. Fartøjet FORTUNA ROBIN udfører miljøundersøgelser i Østersøen. Fartøjet MERKUR udfører vagt- og afviser opgaver i Østersøen. En 0-emmission, DP11 nybygning til rådighed Q2-2026.  ARNE TISELIUS  HYDROGRAF  FORTUNA ROBIN  MERKUR  PROJECT FORTUNA	
	INFO 3.0	
Dette nyhedsbrev og oversigtskort er udarbejdet på foranledning af offshore operatører, der arbejder i Nordsøen og distribueres elektronisk til alle fiskerfartøjer og andre interesserede omkring Nordsøen. Se også FOGA's hjemmeside www.foga.dk. Bestillinger og afbestillinger via e-mail modtages gerne på fish.info@foga.dk.	Danmark. Østersøen. Bornholm NE. Gaslækage. Restriktionsområde. Indtil videre, er der på grund af undervandshindringer på havbunden som følge af skade på gasledningen etableret et restriktionsområde indenfor en afstand af 1 sm fra position 1) og 2). Inden for området frarådes ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. 1) 55° 32,117'N - 015° 42,169'E 2) 55° 32,017'N - 015° 41,959'E Danmark. Østersøen. Bornholm SE. Gaslækage. Restriktionsområde. Indtil videre, er der på grund af undervandshindringer på havbunden som følge af skade på gasledningen etableret et restriktionsområde indenfor en afstand af 1 sm fra position 1) og 2). Inden for området frarådes ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. 1) 54° 52,623'N - 015° 24,529'E 2) 54° 52,619'N - 015° 24,524'E	